



BIV – VERÖFFENTLICHUNGEN

STAND: JANUAR 2026

1. Fachregeln

FR 1.01 Bodenbeläge für Innenräume

Stand: April 2022

(ehemals BIV-Merkblatt 1.01)

FR 1.02 Bemessung von Bodenbelägen aus Naturwerkstein im Innenbereich

Stand: September 2025

(ehemals BIV-Merkblatt 1.02)

FR 1.03 Betonwerksteinbeläge im Innenbereich

Stand: Dezember 2024

(ehemals BIV-Merkblatt 5.01)

FR 1.04 Stein- und Keramikbeläge auf Trocken-Hohlböden

Stand: Januar 2026

(ehemals BIV-Merkblatt 1.08)

FR 1.05 Entkopplungssysteme im Innenbereich

Stand: Oktober 2019

(ehemals BIV-Merkblatt 1.12)

FR 1.06 Naturwerkstein in Nassbereichen

Feuchtebelasteter Innenbereich (Private Bäder, Bäder in Hotelzimmern)

Stand: November 2020

(ehemals BIV-Merkblatt 1.04)

FR 1.07 Innenwandbekleidungen

Stand: April 2018

(ehemals BIV-Merkblatt 3.1)

FR 1.08 Küchenarbeitsplatten

Stand: Dezember 2022

(ehemals BIV-Merkblatt 2.02)

FR 1.09 Naturwerksteinbeläge auf Fertigteiltreppen aus Stahlbeton

Stand: August 2020

(ehemals BIV-Merkblatt 2.01)

- FR 1.10 Ortsschliff für Natursteine, Kunststeine, Betonwerksteine und Terrazzo**
Stand: November 2012
(ehemals BIV-Merkblatt 1.07)
- FR 2.01 Bodenbeläge im Außenbereich**
Stand: November 2021
(ehemals BIV-Merkblatt 6.01)
- FR 2.02 Außentreppen aus Naturwerkstein**
Stand: April 2023
(ehemals BIV-Merkblatt 1.06)
- FR 2.03 Außenfensterbänke aus Naturwerkstein**
Stand: Mai 2024
(ehemals BIV-Merkblatt 6.04)
- FR 3.01 Abrechnungswegweiser**
Stand: Dezember 2023
(ehemals BIV-Merkblatt 8.01)
- FR 3.02 Verlegung von Natur- und Betonwerkstein sowie keramischen Fliesen und Platten auf Grobkornmörtel**
Stand: Dezember 2024
(ehemals BIV-Merkblatt 6.02)
- FR 3.03 Rutschhemmende Eigenschaften**
Stand: Juli 2023
(ehemals BIV-Merkblatt 1.11)
- FR 3.04 Reinigung oder Pflege von Naturstein in Innenbereichen**
Stand: Dezember 2022
(ehemals BIV-Merkblatt 1.10)
- FR 3.05 Überzähne bei Fliesen- und Plattenbelägen**
Stand: November 2024
(ehemals BIV-Merkblatt 1.05)
- FR 3.06 Abdichtungen im Verbund (AIV)**
Stand: Februar 2023
(ehemals BIV-Merkblatt 1.14)
- FR 3.07 Groß- und Megaformate**
Stand: Januar 2026
(ehemals BIV-Merkblatt 1.15)

FR 3.08 Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen
Stand: Februar 2023
(ehemals BIV-Merkblatt 1.13)

FR 4.01 Denkmalpflege
Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten
an historischer Bausubstanz aus Naturstein
Stand: November 2017
(ehemals BIV-Merkblatt 7.01)

2. Richtlinien

Richtlinie Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen – 7. Auflage
Stand: Juni 2020

3. Technische Hinweise

- TH 1 Fugen in Plattenbelägen aus Naturwerkstein in gebundener Bauweise**
Stand: Februar 2023
- TH 2 Toleranzen in Estrichfugen**
Stand: März 2017
- TH 3 Belegreife von Estrichen**
Stand: März 2017
- TH 4 Bemusterung von Naturwerksteinarbeiten**
Stand: März 2017

4. Fachinformationen

- FI 1 Beurteilung von Natursteinfassaden (Außenbereich)**
Stand: März 2019
- FI 2 Beurteilung von Innenarbeiten**
Stand: November 2018
- FI 4 EU – Bauproduktverordnung und CE – Kennzeichnung**
Stand: Juni 2018

- FI 5 **Beurteilung von Grabmalanlagen**
Stand: April 2018
- FI 6 **Bedenkenmitteilung und Hinweispflicht**
Stand: Juni 2022
- FI 7 **Stundenlohnarbeiten**
Stand: Juli 2023

5. Frankfurter Regelempfehlungen der Sachverständigen

- FRE 001 **Lockerung von Fliesen oder Platten**
Stand: November 2025
- FRE 002 **Formulierung allseits poliert**
Stand: November 2025
- FRE 003 **Oberflächenbearbeitung im Außenbereich**
Stand: März 2007
- FRE 004 **Maserung bei Küchenarbeitsplatten und Treppenbelägen**
Stand: März 2018
- FRE 005 **BIV-Richtlinie „Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen“**
Stand: November 2017
- FRE 006 **Überzähne an Übergangsbereichen der Unterkonstruktion**
Stand: November 2017
- FRE 007 **Länge von Bodenplatten bei Bahnenverlegung**
Stand: März 2018
- FRE 008 **Elastische Fugen bei Küchenarbeitsplatten**
Stand: März 2018
- FRE 009 **Tönungen in vertieften Beschriftungen und Ornamenten bei Liegeplatten**
Stand: März 2019
- FRE 010 **Überlassung von Ab- und Ausschnitten**
Stand: November 2023
- FRE 012 **Ausbildung der Vorderkante an einer Werksteinstufe**
Stand: März 2025